

1. Identificación del producto y de la empresa

- **Nombre del producto:** Pluviómetro con forma de faro y aspecto oxidado – Pluviómetro decorativo para jardín y valla de 41 cm con aspecto oxidado
- **Fabricante/Importador:** Posiwio GmbH & Co. Vertriebs KG
- **Dirección:** 28816 Stuhr bei Bremen, Handelshof 2
- **Contacto:** info@posiwio.de

2. Descripción del producto

- **Uso previsto:** Cubos de hojalata y recipientes de zinc para decoración, jardinería o almacenamiento.
- **Composición del material:**
 - **Materiales:** Zinc, chapa de acero, posiblemente pinturas o recubrimientos protectores.
 - **Tratamiento de la superficie:** galvanizado, recubrimientos de pintura o agentes anticorrosivos.

3. Peligros potenciales

- **Riesgo de lesiones mecánicas:** Los bordes afilados pueden causar cortes.
- **Exposición química:** En caso de descamación de la pintura o los revestimientos.
- **Riesgo de corrosión:** El material puede oxidarse al entrar en contacto con la humedad.

4. Instrucciones de seguridad

4.1 Instrucciones generales de seguridad

- **Evite los bordes afilados:** utilice guantes durante el procesamiento o el transporte.
- **No apto para uso alimentario a menos que se indique explícitamente.**
- **Mantener fuera del alcance de los niños para evitar lesiones.**

4.2 Instrucciones de uso

1. Utilice los cubos de hojalata y los recipientes de zinc únicamente para el fin previsto.
2. Suspenda su uso si presenta daños visibles (por ejemplo, grietas, óxido).
3. No almacene productos químicos agresivos ni ácidos en los recipientes.
4. Cuando se utilice en exteriores, compruebe periódicamente que no haya corrosión.

4.3 Instrucciones de almacenamiento

- Almacenar en un lugar seco para evitar la corrosión.
- Protéjalo de la luz solar directa para minimizar los cambios en el material.

5. Medidas de primeros auxilios

- **En caso de cortes:** Limpie y desinfecte la herida y busque ayuda médica si es necesario.
- **En caso de contacto de la piel con óxido o recubrimientos:** Limpiar a fondo con agua y jabón.
- **En caso de inhalación de polvo (por ejemplo, procedente del óxido):** asegúrese de que haya ventilación natural; consulte a un médico si aparecen síntomas.

6. Medidas de lucha contra incendios

- **Agentes extintores adecuados:** CO₂, espuma, polvo.
- **Precauciones especiales:** Utilice protección respiratoria al manipular envases pintados o recubiertos.
- **El material en sí no es inflamable** , sin embargo, los recubrimientos pueden emitir humo y vapores.

7. Almacenamiento y transporte

- **Almacenamiento:**
 - Almacenar en un lugar seco y proteger de daños mecánicos.
 - Presta atención a la estabilidad al apilar.
- **Transporte:**
 - Protéjalo de golpes y arañazos para evitar daños en la superficie.

8. Instrucciones de eliminación

- **Reciclaje de metales:** Deseche los cubos de hojalata y los envases de zinc en los centros de reciclaje autorizados.
- Deseche los materiales recubiertos o pintados de acuerdo con la normativa local.
- Recicle los materiales de embalaje de acuerdo con la normativa local.

9. Información adicional

- Encontrará más detalles sobre el uso seguro en las instrucciones del embalaje del producto.
- ¿Preguntas? Contáctanos en info@posiwio.de.